

## بسته بندی، حمل و انبارش ظروف PET

عوامل آسیب رساندن به ظروف پت گرما، رطوبت، فشار و اصطکاک میباشد در نتیجه:



۱- حمل بطری ها توسط ماشینهای چادر دار یا اتاق دار صورت گیرد.

۲- توصیه میشود زمان حمل در فصول گرم صبح زود و یا عصر انجام شود.

۳- به راننده تأکید شود در صورت توقف در مسیر، ماشین را در سایه قرار داده و از خنک بودن محل توقف اطمینان حاصل نماید.

۴- جهت کاهش خط و خش بر روی ظروف بهتر است راننده از مسیرهایی عبور کند که

حداقل دست انداز در آنها وجود دارد.

۵- چیدمان بطری ها در داخل بسته بندی اهمیت فراوان دارد در صورتیکه شکل بطری مانع آن نشود.

۶- در صورت چیدمان ظروف داخل بسته بندی، میتوان آنها را تا ارتفاع حداکثر ۲/۶ متر انبارش کرد

در غیر این صورت ارتفاع بسته بندیها از ۱/۲ متر تجاوز نکند.

۷- پیشنهاد میگردد بسته بندیها بر روی پالت قرار بگیرند و از پالت جهت جابجایی آنها در انبار

استفاده شود. هر چه جابجایی ظروف پت کمتر باشد خط و خش کمتر و ظروف شفاف تر خواهد بود.

۸- هرگز در محیط باز بطری های پت را انبار نکنید، مخصوصاً در مناطق گرم

با رطوبت بالا ظروف پت به سرعت تغییر شکل می دهند.

۹- از انبارش ظروف پت در زیر شیروانی خودداری کنید.

۱۰- توصیه میشود از انبارش ظروف پت جلوی پنجره هایی که در طول روز نور آفتاب

از آنها عبور میکند خودداری کنید.

۱۱- گرد و خاک یکی از عوامل آسیب به ظروف پت میباشد بنابراین از نفوذ آن به محل

نگهداری ظروف جلوگیری نمایید.

